

Relatório de Fiscalização 009/2024

De: SAAE ALVORADA DO SUL Lançado por Priscila S. - FISC-OP

Para: FISC-OP - Operacional

Data: 15/04/2024 às 16:51:32

Setores envolvidos:

DIRREG, FISC-OP

Relatório de Acompanhamento de Fiscalização

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO SUL

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO ALVORADA DO SUL- PR

Maringá, Abril de 2024.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Conforme A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010 e atualizada e a alterada pela redação da Lei federal no. 14.026/2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, a fiscalização é parte essencial da atividade regulatória, e promove a melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Para tanto, no dia 09 e 10 de Abril de 2024, realizou-se fiscalização direta no município de Alvorada do Sul-Pr, onde o principal objetivo foi verificar a conformidade dos Sistemas de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário quanto a normas e legislações pertinentes.

LEGISLAÇÃO

O município de Alvorada do Sul formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da **Lei Municipal nº** , aprovada em **18 de Março de 2024**. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 01: Principais leis, decretos, resoluções e portarias que norteiam as fiscalizações realizadas pelo ORCISPAR.

Legislação	Descrição
Lei federal no. 14.026/2020	Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978.”
Lei federal no 11.445/2007	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Decreto federal no 7.217/2010	Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 396/2008	Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA no 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.
Portaria no.256 do IAP	Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento.
Portaria GM/M S no. 888/2021 do Ministério da Saúde	Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Portaria nº 443/BSB/1978 do Ministério da Saúde	Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano
NR 6	Equipamento de proteção individual
NR 12	Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos
NR 10	Segurança em instalações e serviços em eletricidade
NR 35	Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.
Resolução CISPAR no. 37 de 2022	Aprova o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Água e Esgoto regulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR).

Resolução CISPARG no. 39 de 2022	Define as não conformidades a serem verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos municípios regulados pelo CISPARG.
Resolução CISPARG no. 40 de 2022	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPARG, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução CISPARG no. 65 de 2022	Altera o teor da Resolução nº 39 de 04 de agosto de 2022, que trata do Manual de Fiscalização de 04 de agosto de 2022 e Anexos.

CORPO TÉCNICO

DIRETORIA EXECUTIVA

Gerson Marcato
Presidente

Valter Luiz Bossa
Diretor Executivo

Arildo Aparecido de Camargo
Diretor Administrativo

GRUPO TÉCNICO

Rogel Martins Barbosa
Diretor de Regulação

Cláudia Regina da Silva
Advogada

Renata Alves Perez
Engenheira Civil

Jefferson Lauer Valendorf
Contador

Vitória Narita Dantas
Técnica em Saneamento

Viviane Fernanda C. de Souza
Técnica em Saneamento

Gabriela Mantovani Godoy
Ouvidora

ORCISPARG – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões – Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

ÁREA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO

Escritório de atendimento ao público do prestador de serviços:

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Alvorada do Sul (SAAE)

Rua José Januário Silva , nº 543, Centro, Alvorada do Sul-PR

CEP 86150-000

(43)3661-2057

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPARG no. 39 de 2022 que constam no item Área Comercial.

Abaixo segue os itens verificados e apontados na área comercial:

Item fiscalizado 325 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi identificada a existência de carta de serviços aos usuários conforme indicado nas Leis Federais 3460/2017 e 14.129/2021;
- Necessidade de guarda corpo para acesso usuários;
- Falta acessibilidade banheiro usuários.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema conta com captação subterrânea, realizada por meio de poços profundos. A água é então conduzida por gravidade até a (UTA/ETA), (CASO ELEVATORIA) A água do poço tal é conduzida até a UTA/ETA do por meio do auxílio de elevatórias. Após o processo de tratamento, a água é direcionada para reservatórios e para a rede de distribuição. Toda a distribuição é feita exclusivamente pela força da gravidade /Nessa fase, o sistema é equipado com uma estação elevatória, assegurando uma distribuição contínua.

Tabela 02: Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2021)

Dados	Valor
População total	9.853 Habitantes.
População total atendida com rede de abastecimento de água	100 %
Índice de atendimento	100%
Índice de hidrometração	100%
Extensão rede de água	12 m/lig.

Figura 1 – Croqui da rede de abastecimento de água de Alvorada do Sul.

CAPTAÇÃO

Captação Subterrânea:

O manancial (fonte de captação) é subterrâneo com 48 poços profundos em operação no município, sendo 28 poços de responsabilidade do SAAE:

1. Poço Bem- te-vi
2. Poço Rosa Impetatore
3. Poço Aurora
4. Poço Itaipu II
5. Poço Itaipu I
6. Poço Magnata III

7. Poço Mello
8. Poço Gasparelli V
9. Poço Gasparelli IV
10. Poço Esperança do Norte
11. Poço Vila Rural
12. Poço Bonitinho
13. Poço Gasparelli I (Barbosa)
14. Poço Gasparelli III
15. Poço Piapara
16. Poço João Bufalo
17. Poço Santo Anastacio
18. Poço Primavera
19. Poço Benelli
20. Poço Gazarine 2 irmãos
21. Poço Orlando
22. Poço Iraci Salete
23. Poço Capivara
24. Poço Parque Industrial
25. Poço Alvorada
26. Poço Rota do Sol
27. Poço Mirantes das Águas
28. Poço Rancho Alegre

A fiscalização foi realizada nos seguintes poços de responsabilidade do SAAE:

1. Poço Bem- te-vi
2. Poço Rosa Impetatore
3. Poço Aurora
4. Poço Itaipu II
5. Poço Itaipu I
6. Poço Magnata III
7. Poço Mello
8. Poço Gasparelli V
9. Poço Gasparelli IV
10. Poço Esperança do Norte

E 17 poços que não são de responsabilidade do SAAE;

1. Poço Riviera do Poente
2. Poço Riviera do Nascente
3. Poço Loteamento Tanaka
4. Poço Recanto Santa Ida
5. Poço Loteamento Alvorada
6. Poço Alvorada I
7. Poço Alvorada III
8. Poço São Bento
9. Poço Paraíso das Águas
10. Poço Farol do Paranapanema
11. Poço Recanto Rancho Alegre
12. Poço Magnatas I (Prainha)
13. Poço Magnatas II
14. Poço Loteamento São José (Mafia)
15. Poço Águas de São Pedro
16. Poço Tucunare
17. Poço Recanto Bonitinho

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPARE no. 39 de 2022 que constam no Água Tratada e subitem captações.

Abaixo seguem os itens verificados nas captações de água fiscalizadas:

Item fiscalizado 214 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 215 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 216 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 217 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 218 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 219 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 221 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 222 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 223 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 224 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Deve ser colocado tela mosquiteira nas aberturas.
- Recomenda-se a aquisição de geradores de energia para uso em situações de emergência.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui uma Estação Elevatória de Água Tratada (EEA-Tratada), situada nas instalações centrais do SAAE

A EEA-Tratada direciona a água tratada das instalações centrais para os reservatórios elevados, a partir dos quais a distribuição na rede de abastecimento ocorre naturalmente, por meio da gravidade.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPARG no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem elevatórias.

Abaixo seguem os itens verificados nas estações elevatórias de água:

Item fiscalizado 244 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Deve ser colocado tela mosquiteira nas aberturas;
- Deve ser realizado aterramento dos quadros de energia (NR 10);
- Deve ser instalado DPS (Dispositivo de Proteção Contra Surtos) nos quadros de energia;

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda a água captada no município recebe tratamento através de dosadoras automáticas Hydrogeron, com um gerador de hipoclorito de sódio (cloro) e um saturador de flúor. O sistema é centralizado na sede do SAAE.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPARG no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem unidade de tratamento.

Abaixo seguem os itens verificados na UTA:

Item fiscalizado 236 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 237 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 238 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 239 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 240 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 241 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 242 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 252 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Deve ter aterramento nos quadros de energia (NR 10);
- Colocar tela mosquiteira nas aberturas (recomenda deixar com tijolos vazados as aberturas para iluminação e ventilação);
- Os relatórios operacionais/manutenção devem ser assinados pelo responsável técnico e pelo diretor. Deixar via impressa na sede (assinada).

SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de x reservatório apoiado, com capacidade de 300 m³ e x reservatório elevado, com capacidade de 170 m³

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CIPAR no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem reservatórios.

Abaixo seguem as não conformidades identificadas nos reservatórios fiscalizados:

Item fiscalizado 220 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 225 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 228 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 229 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 230 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 231 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 232 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 233 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 234 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Item fiscalizado 235 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É necessário realizar o isolamento da área dos reservatórios indicando seu uso para o serviço de abastecimento público;
- Deve haver uma placa com identificação e capacidade do reservatório;
- Quando a limpeza dos reservatórios for realizada pela equipe do SAAE apresentar laudo de cada reservatório (com fotos) assinado pelo responsável técnico e pelo diretor e análises de água solicitadas pela legislação vigente.
- Observar treinamentos para trabalhos em altura e espaços confinados (treinamentos).

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Nesta fiscalização foram verificadas a pressão existente na rede de distribuição em alguns pontos escolhidos aleatoriamente. Os critérios para escolha dos pontos estão no Manual de Procedimentos de Fiscalização em Sistemas de Água e Esgoto. As medições foram realizadas nos cavaletes dos hidrômetros.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CIPAR no . 39 de 2022 que constam no item

Água Tratada e subitem rede de distribuição. Abaixo seguem as não conformidades identificadas na rede de distribuição:

Item fiscalizado 249 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Instalar Válvula Redutora de Pressão nos pontos onde a pressão ultrapassar os valores máximos permitidos;
- Elaborar levantamento para controle de redução de perdas. Apresentar relatório assinado pelo diretor e responsável técnico com atribuição.
- Elaborar limpeza da rede. Apresentar relatório fotográfico com datas da realização da limpeza assinado pelo responsável técnico pelo SAAE;
- Trocar hidrômetros com mais de cinco anos de uso;
- Efetuar cortes com regularidade;

ANALISES CLORO E FLÚOR IN LOCO

A partir dos procedimentos de coleta dispostas no item 4.1.15 do "MANUAL DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA FISCALIZAÇÃO NA REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO", foram coletadas amostras de água da rede de distribuição em cinco pontos distintos P01, P02, P03, P04 e P05. Então realizou-se as aferições de cloro e flúor a partir do equipamento "Medidor de Cloro e Flúor" da marca ALFAKIT e das metodologias (Tabela 03) recomendadas pela fabricante do equipamento, essas análises tem intuito de verificar, in loco, conformidades com o Art. 32 e com o Artº 36 da PORTARIA GM/MS Nº 888/2021.

Tabela 03: - Características da metodologia - Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT).

Determinação	Faixa Linear (mg.L-1)	Método de Análise	LED	Comprimento de Onda (nm)
Cloro (DPD)	0,1 – 3,0	DPD	Verde	515
Flúor	0,1 – 2,0	Spadns	Amarela	595

Tabela 04: Dados das análises quantitativas realizadas in loco:

Cloro

Local	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,17	0,18	0,54	0,3
P02	0,25	0,23	0,30	0,26
P03	0,25	0,23	0,26	0,25
P04	0,16	0,17	0,14	0,16
P05	0,19	0,11	0,21	0,17

Flúor

Local	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,23	0,21	0,21	0,22
P02	0,15	0,15	0,15	0,15

P03	0,11	0,08	0,08	0,09
P04	0,12	0,12	0,11	0,12
P05	0,13	0,12	0,12	0,12

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização o parâmetro de cloro nos pontos P04 E P05, tiveram resultados abaixo dos limites permitidos de acordo com a Portaria GM/SM 888/2021. A fluoretação não é feita conforme legislação, apenas consta residuais nas redes. (Anexo 05 e 06 Registros das Análises).

LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O SAAE comporta um laboratório localizado na sede, onde são realizadas análises diárias de cloro, flúor, turbidez e pH. As demais análises são realizadas no laboratório do CISPAR.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem laboratório.

Item fiscalizado 251 - Alvorada do Sul (ALVORADA DO SUL)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Devem ser feitas as coletas para amostras que apresentaram presença de coliformes totais, na saída do tratamento, e na rede. Conforme portaria GM/MS nº888/2021;
- Devem ser feitas junto com as análises microbiológicas, as análises físico-químico. Conforme portaria GM/MS nº888/2021;
- Devem ser feitas as análises semestrais, das captações, rede de distribuição e saídas de tratamento, de todos os pontos necessárias.
- Devem ser feitas análises trimestrais, dos parâmetros que ultrapassaram os valores máximos permitidos. Conforme portaria GM/MS nº888/2021;
- Devem ser feitas análises anuais, dos seguintes parâmetros: (Cloreto de vinila e Radioatividade). Conforme portaria GM/MS nº888/2021;

ASPECTOS TARIFÁRIOS

Para o ano de 2023, o Conselho de Regulação e Fiscalização homologou, através da Resolução CRFS nº 13 de 18 de maio de 2023, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 7,86%.

A equipe técnica do Orcispar identificou, com evidências no escopo de auditoria, que os valores atualizados foram implementados. É condição necessária para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água a aplicação, no mínimo, do índice inflacionário anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto para manutenção do potencial de fluxo de caixa e o planejamento para realização de investimentos.

O parecer econômico nº 11/2023 apresentou a situação econômica do SAAE para aplicação da cesta de índices inflacionários e o respectivo aumento tarifário. A despesa orçamentária média do período apresentado, dezembro/2021 a fevereiro/2023, totalizou R\$ 208.244,08. Em confronto com as receitas orçamentárias, identifica-se que não há margem para investimentos necessários para melhorias na infraestrutura, bem como para início da universalização de esgotamento sanitário no município.

INADIMPLÊNCIA

É condição imprescindível de eficiência e de combate à renúncia de receita o esforço para que haja uma

diminuição na inadimplência no Smae de Munhoz de Mello. De fato, o combate à inadimplência é crucial para a observância à legalidade, conforme prevista no art. 22, IV da Lei nº 11.445, de 2007, com a redação alterada pela Lei nº 14.026, de 2020, posto que é objetivo da regulação “definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos quanto a modicidade tarifária, por mecanismos que gerem eficiência e eficácia dos serviços e que permitam o compartilhamento dos ganhos de produtividade com os usuários”.

A inadimplência se refere, em linhas gerais, à dificuldade do prestador em arrecadar os valores faturados advindos da prestação do serviço. Ao analisar o gráfico anexo (Gráfico Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAAE de Alvorada do Sul, observa-se uma tendência de aumento da inadimplência no ano de 2023, somando o valor de R\$1.406.510,28 .

Recomenda-se melhorias na gestão fiscal e na forma de cobrança dos valores em aberto, considerando que a situação impacta diretamente na situação econômico-financeira do prestador.

Figura 03 – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos (Anexo Figuras e Gráficos).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias nos sistemas de abastecimento de água.

As não conformidades encontradas em cada unidade fiscalizada foram mencionadas anteriormente neste relatório e apresentadas no final de cada item descrito acima.

Remete-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviço de Alvorada do Sul-PR, estando este disponível para consulta pública no site do CISPAR.

—
Priscila Silva
Técnica em Saneamento

Anexos:
Grafico_inadimplencia.PNG



TÍTULO DO GRÁFICO

VALOR DA INADIMPLÊNCIA (R\$)





Item fiscalizado 214

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

167.517.129.400.679.383

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

12/04/2024 13:41

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 2 vezes - última modificação: 28/05/2024 09:39:16)

Fiscalizado Poço Itapui 1 #101178267**Data de início da fiscalização** 09/04/2024**Data de término da fiscalização** 11/04/2024**Observações Gerais****Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	Não Conforme
[1.2.6] Observações	Sem anotações
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	N/A
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	N/A
[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
--	--------------

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Conforme

Fotos de 1.3.9



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

N/A

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

N/A

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

N/A

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

Conforme

[1.3.22] Observaçõesa área da laje de proteção é inferior a 1 m²**Fotos de 1.3.22**

Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²

Conforme

Fotos de 1.3.23

Foto 1

[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm

N/A

[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção

N/A

[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção

N/A

[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento

N/A

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição

N/A

[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)

Não Conforme

[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga

N/A

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

N/A

Este item foi mencionado em:

Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:16:58 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 215



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

565.817.129.401.115.183

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:41

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 2 vezes - última modificação: 28/05/2024 09:42:43)

Fiscalizado Itaipu 2 #101183005

Data de início da fiscalização 09/04/2024

Data de término da fiscalização 11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

[00] Condições gerais da fiscalização N/A

[1.1.1] A área é de fácil acesso N/A

Fotos de 1.1.1



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A
[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez	N/A

elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)

[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado N/A

[1.3.1] A área está devidamente cercada N/A

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação N/A

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio **Conforme**

[1.3.4] Observações A unidade possui extintor mas sem possibilidade de identificação da prazo de validade.

Fotos de 1.3.4



Foto 1

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade N/A

[1.3.5] Observações não foi possível identificar por avarias

Fotos de 1.3.5



Foto 1

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT) **Não Conforme**

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

N/A

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

N/A

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

N/A

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

N/A

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

Conforme

Fotos de 1.3.22



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	N/A
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:17:35 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 216

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

967.517.129.401.505.029

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

12/04/2024 13:42

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 10:43:58)

Fiscalizado Poço Aurora #101183816**Data de início da fiscalização** 09/04/2024**Data de término da fiscalização** 11/04/2024**Observações Gerais****Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	N/A
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	N/A
[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Conforme
[1.3.7] Observações	verificar vazamento

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Não Conforme
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	N/A
[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	N/A
[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	N/A
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	N/A
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	N/A
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	N/A
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	N/A
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:18:01 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 217

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

722.717.129.401.816.565

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:43

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 10:48:48)

Fiscalizado	Poço Rosa Imperatore #101184879
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	N/A
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme

Fotos de 1.3.2



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não Conforme

Fotos de 1.3.5



Foto 1



Foto 2

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

N/A

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

N/A

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

N/A

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

N/A

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1



Foto 2

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1



Foto 2

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

N/A

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	N/A
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	N/A
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:18:34 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 218



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
603.717.129.402.143.157
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:43

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 10:52:02)

Fiscalizado	Poço Esperança do norte #101186353
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

[00] Condições gerais da fiscalização	Conforme
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	N/A
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	N/A
[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não Conforme
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	N/A
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Não Conforme
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	N/A
[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	N/A
[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	N/A
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	N/A
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	N/A
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	N/A
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	N/A
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme

Fotos de 1.3.27



Foto 1

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de	Não Conforme

laudos técnicos referentes a limpeza)

[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
---	-----

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A
--	-----

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:18:56 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 219

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

885.917.129.402.269.622

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:43

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 2 vezes - última modificação: 18/04/2024 10:57:33)

Fiscalizado	Poço Magnatas 3 #101187161
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme

Fotos de 1.3.1



Foto 1

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.2



Foto 1



Foto 2

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de 1.3.10



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.11



Foto 1

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

Não Conforme

Fotos de 1.3.21



Foto 1

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

Não Conforme

Fotos de 1.3.22



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme

Fotos de 1.3.27



Foto 1

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:19:22 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 220



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 690.017.129.402.507.618
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:44

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	REL Primavera #101203824
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1



Foto 2

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
--	---------------------

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:26:34 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 221

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

128.417.129.402.613.654

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:44

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 11:09:17)

Fiscalizado	Poço primavera 3 #101187852
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024
Observações Gerais	

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme

Fotos de 1.3.1



Foto 1

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.2



Foto 1



Foto 2

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de 1.3.10



Foto 1

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.11



Foto 1

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço Não Conforme

Fotos de 1.3.22



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m² N/A

[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm N/A

[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção N/A

[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção N/A

[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento Não Conforme

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição N/A

[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) Não Conforme

[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
---	-----

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A
--	-----

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:19:54 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 222

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

609.317.129.402.983.919

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:44

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 11:12:44)

Fiscalizado	Poço Bem-te-vi #101188456
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme

Fotos de 1.3.1



Foto 1

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.2



Foto 1



Foto 2

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

N/A

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de 1.3.10



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.11



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	N/A
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	N/A
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	N/A
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	Conforme

Fotos de 1.3.23



Foto 1

[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	Não Conforme
---	--------------

Fotos de 1.3.24



Foto 1

[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme

[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
---	-----

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A
--	-----

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:20:38 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 223



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 919.617.129.403.316.237
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:45

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial

Sistema: Alvorada do Sul

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 11:15:33)

Fiscalizado	Poço Mello #101189258
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme

Fotos de 1.3.1



Foto 1



Foto 2

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.2



Foto 1



Foto 2

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio

Não Conforme

[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)

Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

Fotos de 1.3.9



Foto 1

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de 1.3.10



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.11



Foto 1



Foto 2

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

Não Conforme

Fotos de 1.3.22



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme
[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:21:06 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 224

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

379.617.129.403.587.671

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:45

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 18/04/2024 11:22:25)

Fiscalizado	Poço Gasparelli 4 #101189649
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] A área é de fácil acesso	N/A
[1.1.2] A área está iluminada	N/A
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	N/A
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	N/A
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	N/A
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	N/A
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	N/A
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	N/A

[1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição	N/A
[1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial	N/A
[1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens	N/A
[1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água	N/A
[1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial	N/A
[1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes)	N/A
[1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado	N/A
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme

Fotos de 1.3.1



Foto 1

[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme
--	--------------

Fotos de 1.3.2



Foto 1

[1.3.4] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[1.3.5] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)	Não Conforme

Fotos de 1.3.6



Foto 1

[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta

Não Conforme

Fotos de 1.3.7



Foto 1

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado

Não Conforme

[1.3.9] A captação de água possui macromedidor

Não Conforme

Fotos de 1.3.9



Foto 1

[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação

Não Conforme

Fotos de 1.3.10



Foto 1



Foto 2

[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação

Não Conforme

Fotos de 1.3.11



Foto 1

[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.

Não Conforme

[1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento

Não Conforme

Fotos de 1.3.13



Foto 1



Foto 2

[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.

Não Conforme

Fotos de 1.3.14



Foto 1

[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança

Não Conforme

Fotos de 1.3.16



Foto 1

[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada

Não Conforme

[1.3.20] O poço possui tampa de proteção

N/A

[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície

N/A

[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço

Conforme

Fotos de 1.3.22



Foto 1

[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção	N/A
[1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento	Não Conforme

Fotos de 1.3.27



Foto 1

[1.3.28] Há bomba reserva à disposição	N/A
[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)	Não Conforme
[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga	N/A
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:21:29 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 225



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 329.817.129.403.823.656
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:46

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	REL Mello #101571933
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme

Fotos de 7.5.4



Foto 1

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 228



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 392.717.129.404.047.923
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:46

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	REL Gasparaldi 05 #101204689
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
--	--------------

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)

Conforme

Fotos de 7.5.17



Foto 1

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos

N/A

[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado

N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:27:41 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 229



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

944.517.129.404.149.458

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:46

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	REL Gasparaldi 04 #101204402
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
--	--------------

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasor está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme

Fotos de 7.5.13



Foto 1

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:29:53 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 230



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

153.317.129.404.293.731

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:47

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado REL Bem-te-vi #101204133

Data de início da fiscalização 09/04/2024

Data de término da fiscalização 11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)

Não Conforme

[7.5.1] Observações

falha no cerceamento

Fotos de 7.5.1



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	N/A
---	-----

[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
--	-----

[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A
---	-----

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:30:21 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 231



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 970.417.129.404.494.431
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:47

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	REL Magnatas 3 #101203505
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização N/A

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:30:46 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 232



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 773.517.129.404.558.221
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:47

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	REL distrito #101203219
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
--	-----

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)

N/A

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

N/A

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada

N/A

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)

N/A

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

N/A

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

N/A

[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[7.5.9] Extravasor está adequado

N/A

[7.5.10] Ventilação está adequada

N/A

[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições

N/A

[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação

Não Conforme

[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada

Não Conforme

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso

N/A

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:31:08 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 233



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
582.017.129.404.625.447
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP

FISC

12/04/2024 13:47

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	RAP Central #101203015
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)

Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)**Não Conforme****Fotos de 7.5.2****Foto 1****[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes****N/A****[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada****Não Conforme****Fotos de 7.5.4****Foto 1****[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)****N/A****[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas****N/A****[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições****N/A****[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação****N/A****[7.5.9] Extravasador está adequado****N/A****[7.5.10] Ventilação está adequada****N/A****[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições****N/A****[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação****Não Conforme****[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada****Não Conforme****[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso****N/A**

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	N/A
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:31:31 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 234



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 590.217.129.404.777.771
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:47

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	REL Central #101202587
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
--	---------------------

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

N/A

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada

Não Conforme

Fotos de 7.5.4



Foto 1



Foto 2

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)

N/A

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

N/A

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

N/A

[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

N/A

[7.5.9] Extravasador está adequado

N/A

[7.5.10] Ventilação está adequada

N/A

[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições

N/A

[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação

Não Conforme

[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada

Não Conforme

[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso

N/A

[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados

N/A

[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	N/A
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:31:54 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 235



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 275.917.129.404.877.315
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:48

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado REL Zona Alta #101201360

Data de início da fiscalização 09/04/2024

Data de término da fiscalização 11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[00] Condições gerais da fiscalização N/A

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de 7.5.1



Foto 1

[7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade) Não Conforme

Fotos de 7.5.2



Foto 1

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes	N/A
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	N/A
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	N/A
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	N/A
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	N/A
[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	N/A
[7.5.9] Extravasador está adequado	N/A
[7.5.10] Ventilação está adequada	N/A
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	N/A
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Não Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	N/A
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	Não Conforme

Fotos de 7.5.15



Foto 1

[7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:32:18 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 236



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

482.917.129.404.928.613

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:48

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	UTA Gasparelli 5 #101199820
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de 00



Foto 1

[6.2.1] A área é iluminada N/A

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de 6.2.2



Foto 1

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

Não Conforme

Fotos de 6.2.4



Foto 1



Foto 2

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

N/A

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de 6.2.11



Foto 1



Foto 2

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas





Item fiscalizado 237



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

140.417.129.405.041.263

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP | FISC

12/04/2024 13:48

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	UTA Gasparelli 4 #101199445
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de 00



Foto 1

[6.2.1] A área é iluminada N/A

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de 6.2.2



Foto 1

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

N/A

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

N/A

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água

N/A

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada

N/A

[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de 6.2.11



Foto 1

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	N/A
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:23:16 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 238



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 380.017.129.405.150.662
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:48

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	UTA Mello #101199185
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[6.2.1] A área é iluminada	N/A
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 6.2.2



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

Não Conforme

Fotos de 6.2.4



Foto 1



Foto 2

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

N/A

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água

N/A

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não Conforme

Fotos de 6.2.11



Foto 1



Foto 2

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 239



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

627.517.129.405.353.089

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:48

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	UTA Bem - te - vi #101198987
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[6.2.1] A área é iluminada	N/A
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	N/A
[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas**Não Conforme****Fotos de 6.2.4****Foto 1****Foto 2****Foto 3**

[6.2.5] Há dosadora automática	N/A
---------------------------------------	-----

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
--	-----

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	N/A
--	-----

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
--	-----

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
--	-----

[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
---	---------------------

Fotos de 6.2.11**Foto 1****Foto 2**



Foto 3

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:24:10 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 240



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 299.417.129.405.452.354
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:49

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	UTA Primavera 3 #101198596
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2

[6.2.1] A área é iluminada N/A

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de 6.2.2



Foto 1

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

Não Conforme

[6.2.4] Observações

Possui vazamento na UTA

Fotos de 6.2.4



Foto 1

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	N/A
[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[6.2.11] Observações	Possui vazamento na UTA

Fotos de 6.2.11



Foto 1



Foto 2

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:24:45 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 241



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 569.117.129.405.566.884
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:49

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	UTA Magnatas 3 #101198361
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[6.2.1] A área é iluminada	N/A
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme

Fotos de 6.2.2



Foto 1

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de 6.2.3



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

N/A

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada

N/A

[6.2.8] É realizada a desinfecção da água

N/A

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada

N/A

[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança

Não Conforme

Fotos de 6.2.11



Foto 1



Foto 2

[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)

Não Conforme

[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio

N/A

[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade

N/A

[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás

N/A

[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação

N/A

[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:25:20 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 242



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 486.717.129.405.647.319
Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:49

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)

Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	UTA Distrito Esperança do Norte #101193082
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[6.2.1] A área é iluminada	Conforme

Fotos de 6.2.1



Foto 1

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	N/A
---	-----

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	N/A
[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas	N/A
[6.2.5] Há dosadora automática	N/A
[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	N/A
[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	Conforme

Fotos de 6.2.8



Foto 1



Foto 2

[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	N/A
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Conforme

Fotos de 6.2.12



Foto 1

[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Conforme
--	----------

Fotos de 6.2.13



Foto 1



Foto 2

[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	Não Conforme

Fotos de 6.2.18



Foto 1



Foto 2

[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[6.2.19] Observações	relatório hidrogeron
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme

Fotos de 6.2.20



Foto 1



Foto 2

[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional

Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:25:45 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 244



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

100.117.129.405.904.071

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

12/04/2024 13:49

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Estação Elevatória de Água - EEA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado	Elevatória Sede #101191958
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de 00



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[3.1] A área é de fácil acesso	N/A
[3.2] A área está iluminada	N/A
[3.3] Há iluminação natural na área	Não Conforme
[3.4] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	N/A
[3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	Não Conforme

Fotos de 3.5



Foto 1

[3.6] A área permite livre circulação dos operadores para manutenção e operação	N/A
[3.8] Há circulação de ar natural	N/A
[3.9] Existência de sistema de exaustão	N/A
[3.10] O sistema de exaustão se encontra em boas condições, conforme legislação	N/A
[3.11] Os equipamentos estão em bom estado de conservação	N/A
[3.12] A estrutura da unidade está em bom estado de conservação	N/A
[3.13] Formação de vórtice na tubulação de sucção em elevatórias padrão (não do tipo booster)	N/A
[3.14] As instalações elétricas estão adequadas	N/A
[3.15] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A

[3.16] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[3.17] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[3.18] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme

Fotos de 3.18



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[3.19] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[3.2] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[3.22] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme

Fotos de 3.22



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[3.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição	N/A
[3.25] O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo	N/A
[3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação	N/A
[3.27] As bombas estão protegidas por válvula de retenção	N/A
[3.28] Há dispositivos de proteção contra Golpe de Ariete	N/A
[3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento	N/A
[3.3] Sistema é automatizado	Não Conforme
[3.31] O sistema é operado à distância	Não Conforme

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:22:25 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 249

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

434.417.132.006.117.583

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

15/04/2024 14:03

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Rede de Distribuição](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

(editado 1 vez - última modificação: 15/04/2024 15:25:25)

Fiscalizado	ALVORADA DO SUL - REDE #101843420
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Rede de Distribuição)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[8.1] Há cadastro técnico / projeto	Não Conforme
[8.1] Observações	Não informado.
[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado	N/A
[8.2] Observações	Não informado.
[8.3] Há válvulas de manobra para setorização	Não Conforme
[8.3] Observações	Não informado.
[8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede	Não Conforme
[8.4] Observações	Não informado.
[8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)	Não Conforme
[8.5] Observações	Não informado.

[8.6] Há controle de redução de perdas Não Conforme

[8.6] Observações Não informado.

[8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca) Não Conforme

[8.7] Observações Foram analisados 3 pontos citados no mapa, apenas no ponto P02 passou do limite máximo permitido, recomendamos o uso de Válvula redutora.

Fotos de 8.7

Ponto	Pressão (m.c.a)	Endereço	Latitude UTM	Longitude UTM	Ano do micro medidor
P01	~ 25	Rua João Silveira, 238	-2278084499	-5122951803	2006
P02	~ 52	Rua Padre José, 77	-2278362767	-5123325263	2018
P03	~ 46	Rua Gerardo Ramos, 445	-2278000346	-5123136244	2015

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil) N/A

[8.8] Observações Item não listado no relatório anterior, mas identificamos que os 3 micro medidores estão com as datas vencidas. Recomendamos as trocas a cada 5 anos de uso.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:32:43 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 251

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

737.617.132.874.897.487

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

16/04/2024 14:11

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [2 - Laboratório](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	ALVORADA DO SUL #101956355
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	10/04/2024

Observações Gerais**Constatações (2 - Laboratório)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025	N/A
[7.1.1] Observações	Certificação necessária para prática de análises microbiológicas.
[7.1.2] A área está iluminada	N/A
[7.1.2] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)	Não Conforme
[7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)	N/A
[7.1.5] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	Não Conforme

[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[7.1.7] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas	Não Conforme
[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente	Conforme
[7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias	N/A
[7.1.12] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários	Não Conforme
[7.1.14] Observações	Não identificado.
[7.1.15] Há papel toalha	Não Conforme
[7.1.15] Observações	Não identificado.
[7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada	Não Conforme
[7.1.16] Observações	Não identificado.
[7.2.1] Há plano de amostragem	Não Conforme
[7.2.1] Observações	Não identificado.
[7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico	N/A
[7.2.2] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas	Não Conforme
[7.2.3] Observações	As análises não estão em quantidade adequadas, conforme anexo 03 e 04.
[7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas	Não Conforme
[7.2.4] Observações	Não identificadas.
[7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos	Não Conforme
[7.3.1] Observações	As análises não atenderam os padrões adequadas, conforme anexo 03 e 04. De acordo com os relatórios recebidos, identificamos os seguintes parâmetros fora da legislação; - RE32320/2023N (Cloreto, Dureza, Fluoreto, Nitrato, Sódio, Soma das razões de nitrato e nitrito, Ferro total, Cor, Sólidos dissolvidos e Turbidez); - RE32319/2023N (Cloreto, Dureza, Fluoreto, Nitrato,

Nitrito, Sódio, Sulfato, Soma das razões de nitrato e nitrito, Cor, Sólidos dissolvidos e turbidez); - RE16513/2023N (Cloreto, Fluoreto, Nitrato, Sulfato, Dureza, Soma das razões de nitrato e nitrito, Sódio, Alumínio total, Ferro total, Sólidos dissolvidos totais e Turbidez); - RE16512/2023N (Cloreto, Fluoreto, Nitrato, Sulfato, Dureza, Soma das razões de nitrato e nitrito, Sódio, Alumínio total e Sólidos dissolvidos totais).

[7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos

N/A

[7.3.2] Observações

Esse item não foi constatado na fiscalização anterior, mas foram identificados parâmetros em desacordo com a legislação. Conforme anexo 04. Identificamos os seguintes relatórios em não conformidade; - RE31832/2023A (Coliformes totais); - RE01310/2024A (Coliformes totais); - RE02173/2024A (Coliformes totais).

[7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos

N/A

[7.3.3] Observações

Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.

[7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos

Não Conforme

[7.3.4] Observações

As análises não atenderam os padrões adequadas. Conforme anexo 04. Identificamos os seguintes relatórios em não conformidade; - RE01308/2024A (Coliformes totais).

[7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação

Não Conforme

[7.4.1] Observações

Não identificado monitoramento.

[7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação

Não Conforme

[7.4.2] Observações

A quantidade de amostras realizadas não atendem a legislação. Conforme anexo 03 e 04.

[7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação

Não Conforme

[7.4.3] Observações

A quantidade de amostras realizadas não atendem a legislação. Conforme anexo 03 e 04.

[7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)

Não Conforme

[7.4.5] Observações

Não são feitos o controle de todos os parâmetros conforme legislação.

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:33:13 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 252



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

211.517.134.607.362.735

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

18/04/2024 14:18

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Alvorada do Sul

Fiscalizado UTA Sede #102196807

Data de início da fiscalização 09/04/2024

Data de término da fiscalização 11/04/2024

Observações Gerais

Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização N/A

[00] Observações Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.

[6.2.1] A área é iluminada N/A

[6.2.1] Observações Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança) Não Conforme

Fotos de [6.2.2]



Foto 1



Foto 2

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

Fotos de [6.2.3]



Foto 1

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

Não Conforme

Fotos de [6.2.4]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[6.2.5] Há dosadora automática	N/A
[6.2.5] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.6] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada	N/A
[6.2.7] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.8] É realizada a desinfecção da água	N/A
[6.2.8] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada	N/A
[6.2.10] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	N/A
[6.2.11] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Não Conforme
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[6.2.14] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.15] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.

[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação	N/A
[6.2.16] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[6.2.17] Observações	Esse item não foi constatado na fiscalização anterior.
[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Conforme
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme

Fotos de [6.2.20]



Foto 1

[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
---	--------------

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:26:07 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)



Item fiscalizado 325

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

102.017.170.042.825.931

Responder apenas via 1Doc

SAAE ALVORADA DO SUL

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP FISC

29/05/2024 14:38

Alvorada do Sul

Alvorada do Sul

Checklist: [1 - Área Comercial - Documentação](#)Sistema: [Alvorada do Sul](#)

Fiscalizado	Área Comercial - Documentação #105983306
Data de início da fiscalização	09/04/2024
Data de término da fiscalização	11/04/2024

Observações Gerais**Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)**

[00] Condições gerais da fiscalização	N/A
[1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	N/A
[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência	N/A
[1.1.3] O PMSB está atualizado	N/A
[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	Não Conforme
[1.1.4] Observações	Foram apresentadas algumas outorgas. Conforme Anexo 01.
[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	N/A
[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A

[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)	Não Conforme
[1.1.9] Manter atualizado junto ao ORCISPAR e ao titular dos serviços o(s) nomes do(s) representantes(s) legal (is) e o endereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação que possibilitem fácil acesso ao prestador de serviços.	N/A
[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	N/A
[1.1.11] A autarquia possui todas as licenças, inclusive ambientais, necessárias à execução de obras ou serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário	N/A
[1.1.12] Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Não Conforme
[1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)	N/A
[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário	N/A
[1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários	N/A
[1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada	N/A
[1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação	N/A
[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)	N/A
[1.1.19] A Licença de Declaração da Carga Poluidora para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A
[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento	N/A
[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado	N/A
[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	N/A
[1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória	N/A
[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários	N/A
[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)	N/A
[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.	N/A
[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários	N/A
[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria	N/A
[1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção	Não Conforme
[1.3.1] Observações	A estrutura necessita de reformas.

Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas

Não Conforme

[1.3.2] Observações

É necessário melhorar a acessibilidade da estrutura, incluindo a instalação de rampas e banheiros adequados.

Fotos de [1.3.2]



Foto 1

[1.3.3] As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)

Não Conforme

Fotos de [1.3.3]



Foto 1

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 009/2024 - Relatório de Acompanhamento de Fiscalização 09/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 07/08/2024 12:15:56 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc